

Požadované vybavení pro studium

Autotronik + autoelektrikář

- ✓ Multimetr, konektorové kleště, (doporučené: proudové kleště, pracovní čepice)

Automechanik

- ✓ Mechanické posuvné měřítko, (doporučené: multimetr, pracovní čepice)

Karosář

- ✓ Mechanické posuvné měřítko, svinovací metr, (doporučené: svářecí kukla zatmavovací, pracovní -čepice)

Lakýrník

- ✓ Lakýrnický overal, maska na obličej (stříkácí pistole)

Dopravní prostředky

- ✓ Kompletní pracovní oděv + obuv, (doporučené: čepice)

Příklady nářadí/vybavení, které vyhovuje požadavkům výuky:

Multimetr



Posuvné měřítko mechanické



(ne digitální)

Konektorové kleště



Lakýrnický overal



Lakýrnická maska



Pracovní čepice



Klešťový ampérmetr



Zatmavovací kukla svářečcí (ve 3. ročníku)

